

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4050**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» **Алексеевым Д. В.**, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, **прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.**, и представителя владельца лифта, **ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.**, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: **заводской: В7NA6525; учетный: 415214**  
 Адрес установки: **г. Колпино, ул. Загородная, д. 37, корп. 2, стр. 1.**

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Два нерабочих светильника в шахте лифта	5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»

Специалист ИЦ

Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации



Матлахов-Левин А. В.

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4049**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
 Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6524; учетный: 415211*  
 Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 37, корп. 2, стр. 1.*

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.




**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает аварийное освещение в купе кабины лифта	5.5.6.15.2 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности ИЦ С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены: Представитель владельца лифта Представитель специализированной лифтовой организации	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">                     Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»                      Специалист ИЦ                 </div>  <i>Алексеев Д. В.</i>  <i>Лбов А. А.</i>  <i>Матлахов-Левин А. В.</i>
---	---

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4048**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6523; учетный: 415209*  
Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 37, корп. 2, стр. 1.*

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
	* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.	

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не работает аварийное освещение в купе кабины лифта	5.5.6.15.2 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности



*Алексеев Д. В.*

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

*Лбов А. А.*

Представитель специализированной лифтовой организации

*Матлахов-Левин А. В.*