

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4060**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» **Алексеевым Д. В.**, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, **прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.**, и представителя владельца лифта, **ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.**, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: **заводской: B7NA6520; учетный: 415229**  
 Адрес установки: **г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 3, стр. 1.**

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют стопорные шпильки на тягах подвески лифта	Руководство по эксплуатации	До 24.01.2021 г.
2	На полу перед ДШ 9 этажа не закреплен металлический лист	Руководство по эксплуатации	До 24.01.2021 г.


\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.


**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности  
 Специалист ИЦ  **Алексеев Д. В.**

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта  **Лбов А. А.**

Представитель специализированной лифтовой организации  **Матлахов-Левин А. В.**

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4059**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» **Алексеевым Д. В.**, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, **прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.**, и представителя владельца лифта, **ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.**, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
 Идентификационный номер лифта: **заводской: В7NA6519; учетный: 415227**  
 Адрес установки: **г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 3, стр. 1.**

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Один нерабочий светильник в шахте лифта	5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.01.2021 г.
2	Отсутствуют правила пользования лифтом в купе кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»

Специалист ИЦ

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

**Алексеев Д. В.**

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

**Лбов А. А.**

Представитель специализированной лифтовой организации

**Матлахов-Левин А. В.**



**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4056**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» **Алексеевым Д. В.**, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, **прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.**, и представителя владельца лифта, **ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.**, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: **заводской: B7NA6516; учетный: 415223**  
 Адрес установки: **г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 3, стр. 1.**

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Один нерабочий светильник в шахте лифта	5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»

Специалист ИЦ

Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации



Матлахов-Левин А. В.

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**  
**Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ» (ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ»)**  
**Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK64**  
**выдан 10.08.2018**

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом. 317  
Тел.: +7 (931) 585-38-36, e-mail: 2000.a.80@mail.ru

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4055**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6515; учетный: 415222*

Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 3, стр. 1.*

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		




**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не упорядочен силовой кабель в шахте лифта на 9 этаже	Руководство по эксплуатации	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности ИЦ		<b>Алексеев Д. В.</b>
С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:		
Представитель владельца лифта		<b>Лбов А. А.</b>
Представитель специализированной лифтовой организации		<b>Матлахов-Левин А. В.</b>



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**  
**Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ» (ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ»)**  
**Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK64**  
**выдан 10.08.2018**

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом. 317  
Тел.: +7 (931) 585-38-36, e-mail: 2000.a.80@mail.ru

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4054**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6514; учетный: 415220*  
Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 3, стр. 1.*

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Три нерабочих светильника в шахте лифта	5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности



*Алексеев Д. В.*

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

*Лбов А. А.*

Представитель специализированной лифтовой организации

*Матлахов-Левин А. В.*

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**  
**Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ» (ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ»)**  
**Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK64**

выдан 10.08.2018  
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит. А, пом. 317  
Тел.: +7 (931) 585-38-36, e-mail: 2000.a.80@mail.ru

**Акт**  
**периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4053**

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта: *заводской: B7NA6513; учетный: 415219*  
Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 3, стр. 1.*

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом в купе кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 24.01.2021 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Представитель специализированной лифтовой организации



*Алексеев Д. В.*

*Лбов А. А.*

*Матлахов-Левин А. В.*