

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4600

г. Санкт-Петербург

24.03.2021

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колтино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6537 Учетный №: 415250

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колтино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы:	Соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта:	Положительные
3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя:	Соответствует
4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями:	Функционируют
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта:	Положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом:	Положительные
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии)	

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО	

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Малый заряд аккумулятора для эвакуации пассажиров	4.3(a)	До 24.04.2021

РЕКОМЕНДАЦИИ

Устранить замечания указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Руководитель ИЦ

 Никольский Ю.В.

специалист по оценке соответствия лифтов
 Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации



Ливасевич Н. Д.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4599

г. Санкт-Петербург

24.03.2021

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колтино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6536 Учетный №: 415251

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колтино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы:	Соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта:	Положительные
3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя:	Соответствует
4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями:	Функционируют
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта:	Положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом:	Положительные
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии)	

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО	

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Не выявлены		

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта.

Специалист ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
Руководитель ИЦ
Никольский Ю.В.

специалист по оценке соответствия лифтов
Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Ливасевич Н. Д.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4598

г. Санкт-Петербург

24.03.2021

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колтино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6535 Учетный №: 415252

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колтино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы:	Соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта:	Положительные
3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя:	Соответствует
4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями:	Функционируют
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта:	Положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом:	Положительные
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии)	

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО	

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Не выявлены		

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта.

Специалист ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
Руководитель ИЦ
Никольский Ю.В.

специалист по оценке соответствия лифтов
Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Ливасевич Н. Д.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4597

24.03.2021

г. Санкт-Петербург

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колтино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6534 Учетный №: 415254

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колтино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы:	Соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта:	Положительные
3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя:	Соответствует
4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями:	Функционируют
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта:	Положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом:	Положительные
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии)	

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО		

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Не выявлены		

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта

Специалист ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Руководитель ИЦ

 Никольский Ю.В.

специалист по оценке соответствия лифтов
 Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Ливасевич Н. Д.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4604

г. Санкт-Петербург

24.03.2021

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колтино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6541 Учетный №: 415247

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колтино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- | | |
|---|---------------|
| 1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы: | Соблюдаются |
| 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта: | Положительные |
| 3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя: | Соответствует |
| 4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями: | Функционируют |
| 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта: | Положительные |
| 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом: | Положительные |
| 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии) | |

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО	

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Отсутствует стационарная лестница для спуска в приямок	п. 5.2.11.3.	До 24.04.2021

РЕКОМЕНДАЦИИ

Устранить замечания указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
Руководитель ИЦ
Никольский Ю.В.

специалист по оценке соответствия лифтов
Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Ливасевич Н. Д.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4603

г. Санкт-Петербург

24.03.2021

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колпино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6540 Учетный №: 415249

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы:	Соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта:	Положительные
3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя:	Соответствует
4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями:	Функционируют
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта:	Положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатом с канатом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом:	Положительные
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии)	

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО	

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Не выявлены		

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта.

Специалист ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
Руководитель ИЦ
Никольский Ю.В.

специалист по оценке соответствия лифтов
Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Ливасевич Н. Д.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4602

г. Санкт-Петербург

24.03.2021

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колтино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6539

Учетный №: 415248

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колтино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы:	Соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта:	Положительные
3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя:	Соответствует
4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями:	Функционируют
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта:	Положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом:	Положительные
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии)	

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО	

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Не выявлены		

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта.

Специалист ИЦ



специалист по оценке соответствия лифтов
Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Ливасевич Н. Д.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО- 4601

г. Санкт-Петербург

24.03.2021

Я, специалист по оценке соответствия лифтов Никольский Ю.В.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт:

ООО "ОТИС Лифт"

электромеханика по лифтам Ливасевич Н. Д.

и представителя владельца лифта:

ООО "ГК Д.О.М.Колпино"

главного инженера Лбова А. А.

провел периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (заводской номер): B7NA6538

Учетный №: 415245

Адрес установки: Г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 5, стр. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- | | |
|---|---------------|
| 1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы: | Соблюдаются |
| 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта: | Положительные |
| 3. Функционирование лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя: | Соответствует |
| 4. Устройства безопасности лифта в соответствии с установленными требованиями: | Функционируют |
| 5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта: | Положительные |
| 6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом: | Положительные |
| 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта. (при наличии) | |

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) ФИО		

*Заполняет специалист ИЦ, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010 (лев. колонка) и др.	Рекомендуемый срок устранения
1	Не выявлены		

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта.

Специалист ИЦ



специалист по оценке соответствия лифтов
Никольский Ю.В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Ливасевич Н. Д.