

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4052

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6522; учетный: 415217*
 Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 41, корп. 3, стр. 1.*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Обозначение нормативного документа |
|----|---|------------------------------------|
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.



Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|----|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Три нерабочих светильника в шахте лифта | 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010 | До 24.01.2021 г. |
| 2 | Отсутствует поручень в купе кабины лифта | Руководство по эксплуатации | До 24.01.2021 г. |

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

| | | |
|--|--|----------------------|
| Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности ИЦ |  Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ» Специалист ИЦ | Алексеев Д. В. |
| С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены: |  | Лбов А. А. |
| Представитель специализированной лифтовой организации |  | Матлахов-Левин А. В. |

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4051

«24» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6521; учетный: 415216*
 Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 41, корп. 3, стр. 1.*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| №№ | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010 | Обозначение нормативного документа |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

| №№ | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|----|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Три нерабочих светильника в шахте лифта | 5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010 | До 24.01.2021 г. |

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
Специалист ИЦ

Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Матлахов-Левин А. В.

Матлахов-Левин А. В.