

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4061

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: *заводской: B7NA6526; учетный: 415231*
 Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом в купе кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 25.01.2021 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности


Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Специалист ИЦ



Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации



Матлахов-Левин А. В.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4062

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6527; учетный: 415234*
 Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует крепежный винт табло индикации нахождения кабины лифта на I посадочной площадке	Руководство по эксплуатации	До 25.01.2021 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Специалист ИЦ


Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации



Матлахов-Левин А. В.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4063

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» **Алексеевым Д. В.**, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, **прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.**, и представителя владельца лифта, **ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.**, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: **заводской: В7NA6528; учетный: 415236**
 Адрес установки: **г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не упорядочен силовой кабель в шахте лифта на 9 этаже	Руководство по эксплуатации	До 25.01.2021 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Специалист ИЦ

Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Матлахов-Левин А. В.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4064

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6532; учетный: 415237*
Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
I	Отсутствуют правила пользования лифтом в купе кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 25.01.2021 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
Специалист ИЦ


Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации



Матлахов-Левин А. В.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4065

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6533; учетный: 415239*
 Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Один нерабочий светильник в шахте лифта	5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 25.01.2021 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Специалист ИЦ

Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Матлахов-Левин А. В.

Матлахов-Левин А. В.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4066

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» **Алексеевым Д. В.**, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, **прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.**, и представителя владельца лифта, **ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.**, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: **заводской: B7NA6530; учетный: 415241**
 Адрес установки: **г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствуют правила пользования лифтом в купе кабины лифта	Руководство по эксплуатации	До 25.01.2021 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Специалист ИЦ

Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Матлахов-Левин А. В.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4067

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» *Алексеевым Д. В.*, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, *прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.*, и представителя владельца лифта, *ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.*, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: *заводской: В7NA6531; учетный: 415243*
 Адрес установки: *г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Один нерабочий светильник в шахте лифта	5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 25.01.2021 г.
2	В приямке шахты лифта лестница не прикреплена к цепи	Руководство по эксплуатации	До 25.01.2021 г.

* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»
 Специалист ИЦ

Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Лбов А. А.

Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации

Матлахов-Левин А. В.

Матлахов-Левин А. В.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта № ИИ-А-ПерТО-4068

«25» декабря 2020 г.

Мною, специалистом ИЦ ООО «ЭКСПЕРТ» **Алексеевым Д. В.**, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, **прораба ООО «Отис Лифт» Матлахова-Левина А. В.**, и представителя владельца лифта, **ООО «ГК Д.О.М. Колпино» главного инженера Лбова А. А.**, проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: **заводской: В7NA6529; учетный: 415244**
 Адрес установки: **г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, корп. 4, стр. 1.**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **СОБЛЮДАЮТСЯ.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
3. Функционирование лифта **СООТВЕТСТВУЕТ** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **ФУНКЦИОНИРУЮТ** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Три нерабочих светильника в шахте лифта	5.5.6.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 25.01.2021 г.
2	Сломан замок створки ДШ I этажа (не открывается спец. ключом)	5.4.1.13.6 ГОСТ Р 53780-2010	До 25.12.2020 г.

* Заполняется в формате - до «__» ____ 20__ г.

Рекомендации

Устранить замечания в установленные сроки.

Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности ИЦ

Испытательный центр ООО «ЭКСПЕРТ»


Алексеев Д. В.

С результатами периодического тех. освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Лбов А. А.

Представитель специализированной лифтовой организации



Матлахов-Левин А. В.